



Con i nostri attrezzi siete sempre un passo avanti.
TOOL BOX per la sostituzione rapida
e sicura delle cinghie.

Indice

Pagina Argomento

-
- 4 NOVITÀ: TOOL BOX V02 (per Renault)
 - 6 NOVITÀ: TOOL BOX V03 (per Citroën e Peugeot)
 - 8 NOVITÀ: TOOL BOX V04 (per Opel e Ford)
 - 10 TOOL BOX
 - 11 TOOL BOX V01 (per Audi, Seat, Škoda e VW)
 - 11 ELAST TOOL F01
 - 11 TOOL BOX OAP (ruota libera dell'alternatore)

Pronti per ogni sfida.

I TOOL BOX

In officina i tempi sono sempre molto stretti. D'altro canto occorre lavorare con precisione e qualità, affinché i clienti possano contare sempre sulla massima sicurezza. Soddisfare contemporaneamente tutti questi requisiti è una vera sfida, che con i TOOL BOX di ContiTech i tecnici vincono senza difficoltà.

In queste stabili valigette trovate tutti gli attrezzi indispensabili per lavorare in modo rapido e sicuro sulle trasmissioni a cinghia: dall'utensile di bloccaggio all'attrezzo di serraggio adatto. Il tutto "made in Germany" in acciaio di qualità.

Abbiamo assortito le singole valigette in modo da soddisfare con esattezza le esigenze dei vari tipi di veicoli. Si tratta di un vantaggio in più che solo ContiTech vi offre: vi facilita il lavoro e vi fa risparmiare tempo. Con le nostre valigette siete sempre un passo avanti sulla concorrenza.

Parla perfettamente il francese: il TOOL BOX V02 per Renault

I motori Renault sono affidabili - e per questo molto diffusi. In officina, però, occorre considerare alcune particolarità. Quando si sostituisce p.e. la cinghia trapezoidale scanalata di alcuni motori, bisogna sostituire anche il tendicinghia. Con l'utensile speciale incluso nel TOOL BOX V02 per tutti i modelli Renault più diffusi, quest'operazione può essere effettuata in modo rapido e sicuro.


Indice

- > Utensili di bloccaggio e perni di fissaggio per alberi motore e a camme
- > Controsupporto per alberi a camme

- > Manuale multilingue con denominazioni utensili, numeri dei pezzi originali e applicazioni nei veicoli

Vantaggi

- > Tutti gli utensili per i motori Renault più diffusi sempre a portata di mano
- > Utensili made in Germany - realizzati in acciaio robusto di qualità
- > Kit esclusivo - disponibile solo presso ContiTech
- > Tutti gli attrezzi disposti con ordine in una valigetta stabile



Ecco come funziona

- > La tabella a destra illustra i singoli utensili e il rispettivo utilizzo.
- > Questo TOOL BOX costituisce l'integrazione ideale per coprire tutti i modelli di veicoli più diffusi in Europa.
- > All'indirizzo www.contitech.de/pic vi mettiamo gratuitamente a disposizione istruzioni di montaggio nonché tanti consigli e suggerimenti utili.



Elenco dei singoli pezzi/Campo di applicazione

N°	Denominazione Cod. articolo	Applicazione	Adatto ad esempio per	Codice OE
1	Calibro di regolazione KL1280-231 B	Albero a camme	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I - II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II / 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 2.0: Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I - III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.6: Kubistar / 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	Mot:1496 Mot: 1750 KM:6233
2	Kit montaggio tappo KL1280-237	Utensile di montaggio per il cappuccio della vite di chiusura dell'albero a camme	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane, Modus, Scénic / 1.6: Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna II + III, Logan, Logan MCV, Mégane I + II + III, Modus I + II, Grand Modus II, Scénic I-III, Grand Scénic II + III, Twingo II / 1.8: Laguna II / 2.0: Avantime, Clio III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane II + III, Scénic II, Grand Scénic II, Trafic II, Vel Satis; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MCV, Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	Mot:1488 KM:6232 Mot:1487 KM:6231
3	Utensile di bloccaggio per pompa di iniezione KL1280-2010	Ruota dentata pompa di iniezione	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dCi: Carisma, Space Star	Mot:1200-01 KM:6032
4	Chiave per dadi per cinghie con 2 perni KL1280-206 A	Utensile di serraggio • Chiave per rullo tendicinghia	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.4: Mégane, Logan, Logan MCV / 1.6: Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; Dacia 1.6: Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express; Nissan 1.2: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot:1135-01 Mot:1135
5	Utensile di serraggio per cinghia dentata KL1380-1011 A	Utensile di serraggio	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind; Nissan 1.2: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot:1386
6	Utensile di serraggio per cinghia dentata KL1280-240 B	Utensile di serraggio	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Trafic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dCi: Carisma, Space Star	Mot:1543 KM:6234 09919-76530 KV113B0360 MB996048 09919-76520 Mot:1705
7	Utensile di serraggio per cinghia dentata KL1280-7511-2	Utensile di serraggio preliminare	Renault 1.4: Mégane, Logan, Logan MCV / 1.6: Clio II, Kangoo II, Logan, Logan MCV; Dacia 1.6: Logan, Logan MCV, Logan Pick-up, Logan Van, Logan Express	Mot:1501
8	Contropiasta KL1280-236 A	Ruota dentata albero a camme	Renault 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Scénic I-III, Grand Scénic II - III, Kangoo II-III, Laguna II-III, Logan, Logan MCV, Mégane I-III, Modus I + II, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.6: Kubistar	Mot:1490-01
9	Dispositivo di arresto del volano KL-0182-1 A	Volano	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Clio II, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.2: Kubistar; 1.6: Kubistar; Proton 1.2: Savvy; Citroën 2.0: Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato	Mot:582-01 D86 6012-T
10	Chiave per puleggia di rinvio KL1280-235 B	Utensile di serraggio per cinghie gruppi ausiliari • Chiave per rullo di guida	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.4: Clio II + III, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Scénic II + III, Modus I + II, Grand Scénic II + III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.2: Kubistar; 1.6: Kubistar; Proton 1.2: Savvy	Mot:1368
11	Spina di bloccaggio M10 Ø 7.9 KL-1280-234 B	Albero motore	Renault 1.5 dci: Clio II + III, Fluence, Kangoo I + II, Laguna III, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Twingo II, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III / 1.4: Clio II, Mégane I + II, Scénic I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.6: Clio II + III, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic II-III, Kangoo I + II, Logan, Logan MCV, Grand Modus II, Twingo II; Dacia 1.5 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.5 dci: Tiida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / 1.9 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / 2.0: Primastar / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro / 2.0: Vivaro; Suzuki 1.5 dCi: Jimmy	Mot:1489
12	Spina di bloccaggio Ø 7.9 Ø 11.9 KL-1280-233 B	Albero motore Albero a camme Volano	Renault 1.2: Clio I-III, Kangoo, Modus I + II, Grand Modus II, Thalia, Twingo I + II, Wind / 1.5 dci: Fluence, Clio II + III, Kangoo I + II, Laguna II, Logan, Logan MCV, Mégane II + III, Scénic II + III, Grand Scénic II + III, Modus I + III, Grand Modus III, Twingo II / 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Trafic II, Master II / 2.0: Avantime, Clio II + III, Scénic I-III, Modus I + II, Grand Scénic II, Modus / 1.5 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster; Dacia 1.5 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / 1.6: Duster, Logan, Logan MC; Nissan 1.2: Kubistar / 1.5 dci: Tida, Qashqai 1 + 2, NV200, Note, Micra, Kubistar, Juke, Cube / 1.9 dci: Logan Pick-up, Logan Van/Express, Logan MCV, Logan, Duster / 2.0: Primastar / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro / 2.0: Vivaro; Suzuki 1.5 dCi: Jimmy	Mot:1430 KM:6130 Mot:1054 KM:6031 09912-46510 KV113B0280
13	Spina di bloccaggio Ø 4 KL-0482-462 A	Rullo tendicinghia	Renault 2.0: Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane I-III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	KM-6130
14	Vite esagonale M6 x 60 KL-1280-241 A	Rullo tendicinghia	Renault 1.9 dci: Clio II, Kangoo, Mégane I-III, Scénic I-III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II, Grand Scénic II + III, Scénic RX4, Trafic II, Master II; Nissan 1.9 dci: Interstar, Primastar, Primera / 3.0 dci: Navara, Navara Pick-up; Opel 1.9 Cdti: Movano A, Vivaro; Suzuki 1.9 dCi: Grand Vitara; Mitsubishi 1.9 dCi: Carisma, Space Star	Schraube M6
15	Contropiasta KL-1280-281 A	Albero a camme Ruote dentate albero a camme	Renault 1.8: Laguna II, Mégane, Scénic / 2.0: Avantime, Clio II + III, Espace IV, Grand Espace IV, Laguna II + III, Mégane, Mégane II + III, Scénic RX4, Scénic II, Grand Scénic II, Traffic II, Vel Satis; Nissan 2.0: Primastar; Opel 2.0: Vivaro	KM-6244 Mot:1801 Mot:1509 Mot:1509-01

Disposizioni e avvertenze: Tutti i dati specifici sui veicoli sono forniti con riserva. Per tutti gli interventi da eseguire sui veicoli valgono solo i dati prescritti dal costruttore del veicolo. Gli interventi al motore devono essere eseguiti solo da personale qualificato nel rispetto di avvertenze, disposizioni e istruzioni di sicurezza del costruttore del veicolo.

Vive la perfection: il TOOL BOX V03 per Citroën e Peugeot

La manutenzione della trasmissione a cinghia in un motore Citroën o Peugeot richiede particolari accorgimenti soprattutto per quanto concerne la distribuzione. Va anche considerato che spesso sono presenti molte ruote libere. Ciò significa che per il bloccaggio sicuro e la nuova regolazione dell'albero motore e dell'albero a camme è imprescindibile utilizzare un utensile speciale. Il TOOL BOX V03 offre tutto il necessario per riparare i componenti in modo rapido e sicuro onde garantire con esattezza il ripristino delle condizioni iniziali di regolazione in fabbrica. Viva la perfezione!


Indice

- > Utensili di bloccaggio e perni di fissaggio per alberi motore e a camme

- > Controsupporto per alberi a camme
- > Manuale multilingue con denominazioni utensili, numeri dei pezzi originali e applicazioni nei veicoli
- > Estrattore per pignone albero motore

Vantaggi

- > Tutti gli utensili per i motori Citroën e Peugeot più diffusi sempre a portata di mano
- > Utensili made in Germany - realizzati in acciaio robusto di qualità
- > Kit esclusivo - disponibile solo presso ContiTech
- > Tutti gli attrezzi disposti con ordine in una valigetta stabile



Cod. art. 67 58 824 000
TOOL BOX V03

Ecco come funziona

- > La tabella a destra illustra i singoli utensili e il rispettivo utilizzo.
- > Questo TOOL BOX costituisce l'integrazione ideale per coprire tutti i modelli di veicoli più diffusi in Europa.
- > All'indirizzo www.contitech.de/pic vi mettiamo gratuitamente a disposizione istruzioni di montaggio nonché tanti consigli e suggerimenti utili.



Elenco dei singoli pezzi/Campo di applicazione

N°	Denominazione Cod. articolo	Applicazione	Adatto ad esempio per	Codice OE
1	Spina di bloccaggio Ø 6, corta KL1480-12	Albero a camme	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II; Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato	0153-AB 0132-Z 9041-TZ
2	Spina di bloccaggio ad angolo Ø 6 KL1480-11	Volano	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: Berlingo I + II, C2, C3 I, C3 II + III, Saxo; Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-Q 0132-Y 4507-TA KV109B0112 9767.27
3	Spina di bloccaggio Ø 9,9 KL1380-2222 A	Albero a camme	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II; Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato	0132-R 0132-RZ 0153-AA 7018-TY 7004-TG
4	Spina di bloccaggio Ø 7,9 KL1380-2220 A	Albero a camme Ruota dentata albero a camme Albero motore	Citroën 2.0: Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I, Berlingo II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-M 0153-G 9766.98 0178A 0132AJ1 5711-TA 7014-TN 2.000.023.200 Ø8mm Dorn
5	Spina di bloccaggio Ø 7,9 KL1380-2219 A	Albero a camme Ruota dentata albero a camme	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; Peugeot 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra	0132-AJ1 0132-AJ2
6	Spina di bloccaggio Ø 8,4 / Ø 6,5 KL1380-2218 A	Albero a camme	Citroën 2.0: Jumper II; Peugeot 2.0: 306, Boxer II; Fiat 2.0: Ducato	9767.94 0153M 7014-TM
7	Spina di bloccaggio Ø 10 KL1380-2217 A	Albero a camme	Citroën 1.0: Saxo / 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; Peugeot 1.0: 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	4507-TB
8	Spina di bloccaggio Ø 6 KL1380-2211 A	Pompa di iniezione	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II; Fiat 1.9 HDI: Scudo	0188-H Ø6mm-Dorn
9	Spina di bloccaggio ad angolo Ø 6 KL1380-2801 A	Volano	Citroën 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-QY
10	Utensile di bloccaggio per albero motore KL1380-2602 A	Utensile di serraggio per cinghie gruppi ausiliari Tendicatena pignone albero motore	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II, 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q2
11	Spina di bloccaggio Ø 4 ad angolo KL1380-2603	Utensile di serraggio per cinghie gruppi ausiliari	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q1
12	Spina di bloccaggio ad angolo • KL1480-15	Albero motore Volano	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0: Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0: 306, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0: Ducato	0153-ZY 0153-N
13	Spina di bloccaggio ad angolo KL1380-2215 A	Volano	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Y / 0118-Y LDV104 / 7104-TJ 1.860.863.000 1.870.827.000 18G1632 / 9767.34
14	Utensile di bloccaggio per albero motore KL1380-2601 A	Pignone albero motore	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5, I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-AA 2.000.020.300
15	Spina di bloccaggio per rullo tendicinghia Ø 3 KL1380-2228 A	Rullo tendicinghia	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.0 HDI: Phedra	0153-AL 4200-TH 4224-TAL
16	Spina di bloccaggio Ø 7,7 ad angolo KL1380-233 A	Volano	Citroën 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-X
17	Spina di bloccaggio ad angolo KL1380-2216 A	Volano	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.0 HDI: Phedra	0188-D 7017-TR 0288-D
18	Vite esagonale M8 x 80 KL1380-232 A	Ruota dentata albero a camme	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II; Fiat 1.9 HDI: Scudo	0188-E Schraube M8
19	Estrattore per puleggia albero motore KL1380-234 A	Estrattore per puleggia albero motore	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.0 HDI: Phedra	0188-P 0188-P2
20	Graffa di fissaggio per cinghia dentata KL1380-237 A	Graffa di fissaggio per cinghia dentata	Citroën 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-K 0132-AK 0153-AK 4533-TAD
21	Utensile di bloccaggio del volano KL1380-231 A	Volano	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-F 0134-AF 0134-Q 9044-T
22	Chiave per cinghia dentata KL1382-1	Utensile di serraggio	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-J 0188-J2 5711-TE 0178-E
23	Chiave per cinghia dentata KL1382-2	Utensile di serraggio	Citroën 1.9 HDI: Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; Peugeot 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; Fiat 1.9 HDI: Scudo / 2.2 HDI: Ulysse; Lancia 2.0 HDI: Phedra	0188-J1

Garanzia di qualità: il TOOL BOX V04 per Ford e Opel


Le automobili Opel e Ford sono garanzia di qualità. E lo restano per tutta la durata in servizio se, ad esempio, durante la sostituzione della cinghia dentata si fa attenzione a bloccare con esattezza la pompa di iniezione ad alta pressione. Nei veicoli delle marche Ford e Opel, una simile operazione richiede l'impiego di speciali utensili che trovate senza eccezione nel TOOL BOX V04.

Indice

- > Utensili di bloccaggio e perni di fissaggio per alberi motore e a camme
- > Controsupporto per alberi a camme
- > Manuale multilingue con denominazioni utensili, numeri dei pezzi originali e applicazioni nei veicoli
- > Estrattore per albero a camme

Vantaggi

- > Tutti gli utensili per i motori Ford e Opel più diffusi sempre a portata di mano
- > Utensili made in Germany - realizzati in acciaio robusto di qualità
- > Kit esclusivo - disponibile solo presso ContiTech
- > Tutti gli attrezzi disposti con ordine in una valigetta stabile



Cod. art. 67 58 825 000
TOOL BOX V04



Ecco come funziona

- > La tabella a destra illustra i singoli utensili e il rispettivo utilizzo.
- > Bloccare con l'utensile le ruote dentate dell'albero a camme.
- > All'indirizzo www.contitech.de/pic vi mettiamo gratuitamente a disposizione istruzioni di montaggio nonché tanti consigli e suggerimenti utili.



Elenco dei singoli pezzi/Campo di applicazione

N°	Denominazione Cod. articolo	Applicazione	Adatto ad esempio per	Codice OE
1	Chiave di blocco SW 41 • KL0483-11	Pompa dell'acqua	Opel 1.6: Astra F + G, Vectra B, Combo, Combo C, Corsa C, Meriva A. Chevrolet 1.4: Kalos, Lacetti, Nubira, Tacuma, Rezzo. Daewoo 1.4: Kalos, Lacetti, Lanos, Nubira / 1.5: Lanos / 1.6: Lacetti, Lanos, Nubira / 1.8: Tacuma, Rezzo	KM-421-A • KM-421-B • J-42492
2	Utensile di bloccaggio KL-0482-301	Ruota dentata albero a camme	Opel 2.0: Astra, Astra G + H, VX220/Speedster, Zafira A + B / 2.2: Frontera B, Omega B	KM-853
3	Utensile di bloccaggio KL-0482-302	Ruota dentata albero a camme	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra G, Vectra B, Combo C, Zafira-A + B, Meriva A, Vectra C / 1.8: Astra, Astra-G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A / Saab 1.8: 903	KM-852
4	Spina di bloccaggio Ø 4.5 ad angolo KL-0482-483	Utensile di serraggio per cinghie gruppi ausiliari	Opel 1.7 CDTi: Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Zafira A + B	EN-48952
5	Spina di bloccaggio Ø 4 KL-0482-462 A	Utensile di serraggio per cinghie gruppi ausiliari	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra F-H, Corsa C+D, Insignia, Meriva A, Zafira A-C, Vectra A-C, Combo, Combo C / 1.7 CDTi: Astra H + J, Corsa B + D, Meriva A + B, Zafira B / 1.8: Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A-C, Insignia, Viva. Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando. Saab 1.6: 905 / 1.8: 903. Fiat 1.6: Stilo	KM-6130 • KM-6349 • EN-6349
6	Vite esagonale M6 x 60 • KL-1280-241 A	Utensile di serraggio per cinghie gruppi ausiliari	Opel 1.7 CDTi: Astra G + H + J, Combo C, Corsa C + D, Meriva A + B, Astra H, Zafira A-B	M6-Schraube
7	Spina di bloccaggio Ø 1.9 • KL-0180-3019	Rullo tendicinghia	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905. Fiat 1.6: Stilo	KM-6333
8	Utensile di bloccaggio del volano KL-0481-71 A	Volano	Opel 1.4: Astra G, Barina, Corsa C / 1.6: Astra F-H + J, Combo, Combo C, Zafira A-C, Corsa C + D, Meriva A, Vectra A-C, Insignia / 1.8: Astra, Astra G + H, Barina, Corsa C, Meriva A, Signum, Tigra, Tigra B, Vectra B + C, Zafira A. Chevrolet 1.6: Aveo, Cruze; Saab 1.6: 905 / 1.8: 903. Fiat 1.6: Stilo	KM-911
9	Calibro di regolazione KL-0482-333 A	Albero a camme	Opel 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. Chevrolet 1.4: Aveo, 1.8: Cruze, Orlando	KM-6628-A
10	Dispositivo di arresto KL-0482-332	Volano	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. Chevrolet 1.4: Aveo, 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando. Saab 1.6: 905. Fiat 1.6: Stilo	KM-6625 • EN-6625
11	Kit utensili di bloccaggio KL-0482-331	Ruota dentata albero a camme Albero a camme	Opel 1.6: Astra G + H + J, Corsa D, Insignia, Meriva A, Vectra C, Zafira B + C / 1.8: Astra, Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Viva, Zafira B + C. Chevrolet 1.4: Aveo / 1.6: Aveo, Cruze / 1.8: Cruze, Orlando; Saab 1.6: 905. Fiat 1.6: Stilo	KM-6340 • EN-6340
12	Spina di bloccaggio KL-0680-10	Albero motore	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-193 • 21-104 • 49 JE01 050
13	Spina di bloccaggio Ø 6 KL-0680-14 A	Albero a camme Pompa di iniezione	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	310-018 • 23-019 LDV23-019 • 49 JE01 063 • Ø6 mm-Dorn
14	Spina di bloccaggio KL-0680-16 A	Albero motore	Ford 1.8: Focus, Tourneo Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy. Mazda 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy	303-620 • 303-574 • 49 NO10 101
15	Spina di bloccaggio KL-0680-17	Albero motore	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect, C-Max, Focus C-Max, Mondeo / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2, 121 / 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV. Volv 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-507 • 49 JE01 061
16	Spina di bloccaggio KL-0680-18	Albero motore	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV. Volv 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-748 • 21-259 • 49 JE02 024 • 49 JE02 061 • 999-7201 • 999-7406
17	Spina di bloccaggio Ø 11 KL-0680-2201 A	Albero motore Volano	Ford 1.4 HDI: Fiesta, Fusion / 1.6 HDI: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo. Citroën 1.4 HDI: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDI: Berlingo III, C1, C3 I-II, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, C1, C3 I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso. Peugeot 1.4 HDI: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDI: 508, 508S, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDI: Scudo Mazda 1.4 HDI: 2 / 1.6 HDI: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDI: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	21-262 • 303-734-0194-024 • 999-7169-49 JE02 020
18	Spina di bloccaggio Ø 4.5 KL-0680-2202 A	Albero motore, pignone albero motore • Pompa alta pressione albero motore • Pompa di alimentazione del carburante albero motore	Ford 1.4 HDI: Fiesta, Fusion / 1.6 HDI: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo. Citroën 1.4 HDI: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDI: Berlingo III, C1, C3 I-II, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso. Peugeot 1.4 HDI: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDI: 508, 508S, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDI: Scudo Mazda 1.4 HDI: 2 / 1.6 HDI: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDI: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-732 • 21-260 • 999-7233 • 49 JE02 018 094-A • 999-7121 • 2.000.023.000 • 2.000.023.100
19	Spina di bloccag- gio Ø 8 KL-0680-2203 A	Albero a camme Ruota dentata al- bero a camme	Ford 1.4 HDI: Fiesta, Fusion / 1.6 HDI: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo / 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max. Citroën 1.4 HDI: C2, C3, C3 II + III, DS3, C4, Xsara II / 1.6 HDI: Berlingo III, C1, C3 I-II, C4 II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 III, DS3, Berlingo I + II, DS4, C3 Picasso, C3 Pluriel, C5 II, Jumpy III, Nemo, Xsara Picasso. Peugeot 1.4 HDI: 308, 308 CC, 1007, 107, 206, 206+, 207, 307, Bipper / 1.6 HDI: 508, 508S, Partner III, 1007, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 3008, 308, 307, 308 CC, 407, Expert III, Partner I + II; Fiat 1.6 HDI: Scudo Mazda 1.4 HDI: 2 / 1.6 HDI: 2, 3, 5; Volvo 1.6 HDI: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	21-263 • 0194-B • 999-7122 • 303-735 • 49 JE02 021 • 2.000.023.200
20	Spina di bloccaggio ad angolo Ø 8 KL-0680-2302 A	Volano	Ford 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max. Volvo 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S60, V50, V70	303-1059 • 303-1270 • 999-7121
21	Calibro di regolazi- one K L-0680-15 A	Albero a camme	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.8: Focus, Tourneo Connect, Transit Connect / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo, S-Max / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 1.8: 5, 6, MX-5, Premacy, 323 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, Xedos 9; Volv 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-376 • 303-376 B • 303-465 • 49 JE01 054 • 21-162 • 21-162 B • 999-7151
22	Adattatore 2.0 TDCi KL-0680-2501 A	Adattatore per volano	Ford 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max. Volvo 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S60, V50, V70	303-393-01 • 999-7119
23	Adattatore 1.6 Ti-VCT KL-0680-2502 A	Adattatore per volano	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma. Mazda 1.25: 2, 121, 1.4 / 2 / 1.6: 2; Volv 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-393-02
24	Dispositivo di arresto KL-0680-1058 A	Volano	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 1.8: Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, S-Max / 2.0 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, S-Max / 2.2 TDCi: Galaxy, Mondeo, S-Max / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 / 1.6 HDI: C30, S40, S60, S80, V50, V70 / 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S60, V50, V70	303-393 • 303-393 A • 21-168 • 21-168 A • 999-7119
25	Estrattore KL-0680-1053 A	Ruota dentata al- bero a camme	Ford 1.8 TDCi: C-Max, Focus, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect	303-651 • 21-229
26	Utensile di bloccag- gio Ø smorzatore di vibrazioni KL-0680-2405 A	Puleggia albero motore	Ford 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1550 • 999-7431
27	Calibro di regolazi- one (VTC) KL-0680-2403 A	Ruota dentata al- bero a camme	Ford 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70	303-1097 • 999-7429
28	Utensile di montaggio KL-0680-203 A	Puleggia albero motore	Ford 1.25: Fiesta, Puma / 1.4: Fiesta, Puma / 1.6: Fiesta, Puma / 1.7: Puma / 2.0: Focus, Maverick, C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma / 2.2: Focus / 2.3: Maverick, Mondeo, S-Max, Transit, Galaxy. Mazda 1.25: 121 / 2.0: 3, 323, Tribute, 5, 6, E-Series, MX-5, Premacy / 2.3: 6, MPV	21-214 • 303-510
29	Piastra di estrazione KL-0680-202 A	Puleggia albero motore	Ford 1.25: Fiesta, Puma / 1.4: Fiesta, Puma / 1.6: Fiesta, Puma / 1.7: Puma / 2.0: Galaxy / 2.2: Focus / 2.3: Transit, Galaxy; Mazda 1.25: 121	21-215 • 303-511
30	Spina di bloccaggio Ø 2.4 KL-0180-3024	Attrezzo tendic- inghia	Ford 1.25: Fiesta, Fusion / 1.4: Fiesta, Focus, Fusion, Puma / 1.6: C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Grand C-Max, Mondeo, Sportka, Streetka, Puma; Mazda 1.25: 2, 121 / 1.4: 2 / 1.6: 2; Volvo 1.6: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 / 2.0 TDCi: C30, C70, S40, S60, V50, V70	303-1054 • 3 mm-Dorn

Pronti per ogni sfida: altri TOOL BOX per ogni esigenza

Uno per tutti (o quasi): il TOOL BOX costituisce la dotazione base per la manutenzione, lo smontaggio e il montaggio delle cinghie di trasmissione. In questa valigetta trovate tutto l'indispensabile per lavorare sulle trasmissioni a cinghia: dagli utensili di bloccaggio ai tenditori ed ai controsupporti passando per i kit di chiavi per alberi motore e a camme, per il volano e per la pompa di iniezione.

Pratico: con lo stetoscopio è possibile localizzare precisamente i rumori dei cuscinetti nel vano motore. Gli utensili del TOOL BOX sono pensati in base alla funzionalità degli utensili originali del produttore, ma coprono tuttavia i più diffusi modelli di veicoli europei.
Vantaggi: ampia dotazione, disposizione ordinata, buon prezzo.



Cod. art. 65 57 237 000

TOOL BOX V01



Esclusivo kit di utensili per la sostituzione professionale delle cinghie dentate per i motori delle marche Audi, Seat, Škoda e Volkswagen. I pregiati utensili professionali vengono proposti in questa combinazione solo da ContiTech e garantiscono la sostituzione a regola d'arte delle cinghie dentate secondo le direttive del costruttore.

Cod. art. 65 03 700 000

TOOL BOX OAP



Kit di utensili per la manutenzione e il montaggio a regola d'arte delle ruote libere dell'alternatore (OAP = Overrunning Alternator Pulley) e dei disaccoppiatori dell'alternatore (OAD = Overrunning Alternator Decoupler) per tutti i generatori più diffusi.

Cod. art. 65 03 999 000

ELAST TOOL F01



Le cinghie poli-V elastiche di alcuni modelli delle marche Ford e Volvo non possono essere sostituite senza questo utensile speciale, che non deve dunque mancare in nessuna officina ed è irrinunciabile per la riparazione dei seguenti veicoli:

Ford Focus, Ford C-Max, Ford Mondeo 1.4/1.6 l a benzina, Volvo S40, Volvo C30, Volvo V50 1.6 l a benzina

Cod. art. 67 57 240 000

ContiTech

Power Transmission Group

Segmento di mercato

Automotive Aftermarket

Contatto

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Philipsbornstraße 1

Hannover, Germania

Techn. Hotline/Assistenza tecnica

+49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

Il vostro referente locale

www.contitech.de/contactlocator



ContiTech. Engineering Next Level

ContiTech, quale divisione del gruppo Continental, rappresenta il leader riconosciuto in fatto di innovazione e tecnologia nel ramo dei prodotti in gomma e plastica. In qualità di partner dell'industria pronto al futuro, creiamo in tutto il mondo soluzioni adeguate al mercato e individuali con e per i nostri clienti. Con la nostra ampia competenza in fatto di materiali e processi siamo nelle condizioni di sviluppare tecnologie di punta. Nel farlo garantiamo in ogni momento una gestione responsabile delle risorse. Siamo in grado di adattarci precocemente alle principali tendenze tecnologiche, quali l'integrazione funzionale, la costruzione leggera o la riduzione della complessità. Per questo disponiamo già oggi di numerosi prodotti che potremo mettervi a disposizione nel momento esatto in cui ne avrete bisogno.



Dati, istruzioni o altre informazioni tecniche nel PIC alla pagina

www.contitech.de/pic o scansionando semplicemente il codice QR.

Certificazione a norma

